



<u>Fek. kan.</u> (Komunikacija)		<u>(Įrenginio pavadinimas)</u>		Nr. () <u>23</u> KORTELE	
<u>S. BULBRIKHO</u> (Miestas)		<u>Bucopis</u> (Gatvė)		<u>50-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	20		176.81	
Žemė				0.12	176.69	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dūgnas						Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	kef.	150	Viršus Apačia 2.10	174.71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>316.D-7.</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 197... m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ky.	150	Viršus Apačia 2.0.	174.71	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		