

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. () **128** **KORTELE****VILNIUS**

(Miestas)

VISORIAI

(Gatvė)




50-D-12

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)**PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	RET	640		176.02	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	176.02	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	1.00	2.65	173.37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	RET	100	Viršus Apačia 2.72	173.30
	Nr. 2	RET	150	Viršus Apačia 2.72	173.30
	Nr. 3	plast	100	Viršus Apačia 1.84	174.18
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21.2-892.6.
					Sudarė [Signature] Mišulius (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] Mišulius (parašas) (pavardė)
					1997 m. 06. mėn 25 d. (Inginio tyrinėjimo data)