



Nr.() 194 KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vamzdžiai

Paadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Ketus	650			173,80	
Žemė	Asfaltas		0		173,80	
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	1000	2,69		171,11	
Nr. 1	Ker.	150	Viršus			
			Apačia	2,85	170,95	
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus		
				Apačia	2,89	170,91
	Nr. 3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	2,42	171,38
	Nr. 3a	PVC	110	Viršus		
				Apačia	2,72	171,08
	Nr. 4	Pol.		Viršus		
				Apačia	2,80	171,00
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Lipynės met. 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos

aukščiai LAS07

Marionas Visakavičiaus ind.v.

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M.Visakavičius

Patikrino

Parašas

Pavardė

M.Visakavičius

2016-09-05
(įrenginio tyrinėjimo data)