

Vand.

(Komunikacija)

kamera

(Inginio pavadinimas)

Nr. (7) ____ 1 ____ KORTELE

Vilnius

(Miestas)

J.Kairiūkščio g.

(Gatvė)


76/33-0026(50-D-12)

(Planšetinio numeravimas)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalus



Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	
Dangis	ket.	650			178.87	met (Medžiaga, kietis)	
Žemė						Ar yra vandens ? nėra	
Sienos	mūr.					Ar yra dujų ? nėra	
Dugnas	bet.	2000x1600	2.11		175.35	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	160	Viršus	1.73	175.46	
				Apačio			
	Nr. 2	PE	160	Viršus	1.73	175.46	
				Apačio			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačio			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačio			

GEOECHA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Licencijos Nr. 77K-434-(780)

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

D. Šimaneckas

2007-12

(Inginio tyrinėjimo data)