

F KĀNALIZACIJA

(Komunikācija)

Šulīns

(Irenginio pavadīnīms)

Nr. (1) 52 KORTEĻĒ

VILNIUS

(Miestas)

VISORAI

(Gatvė)

50-D-12



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadināms	Medžiaga	Diametras	Atstums nuo dangčio	Altitudes	Lipynės 4
Dangtis	KET.	650		178.27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				178.27	Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET.	1000	2.73	175.54	Pastaba Papildyta 2001.06.25
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC.	160	Viršus Apačia 1.85	176.42
	Nr. 2	KER.	200	Viršus Apačia 2.82	175.45
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					B.Stankero PI
					Objekto Nr. ... 97-134 ...
					Sudarė V. DILYS (parašas) (pavardė)
					Patikrino Denny B. Stankero (parašas) (pavardė)
					1997. m. 27. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)