

<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Molėtų k.</u> (Gatvė)		Nr. (<u>F8</u>) <u>92</u> KORTELE <u>50-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				$\frac{30408,55}{27979,15}$	
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<i>Bet.</i>	650		169,40	Ar yra vandens? Ar yra dujų?	
Žemė			0,00	169,40		
Sienos	<i>Bet.</i>				Pastabos	
Dūgnas	<i>Bet.</i>	1,00	242	166,98		
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>gl'zbt.</i>	400	Viršus Apačia 288	166,52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>gl'zbt.</i>	400	Viršus Apačia 290	166,50	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-312372</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Stasys Bančauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>827</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		197 <u>8</u> m. <u>26</u> mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)