

-4-

ITI Nr. 91^d

FX šulinio Nr. () **86** **KORTELE**
 (komunikacija) (įrenginio pavadinimas)

VILNUS **MOBILUMINIS** **50-D-14**
 (miestas) (gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		167,23	(Medžiaga, kiekis)
...			0.00	167,23	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1200	131	165,92	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia	1.44 165,79	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia	1.44 165,79	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Objekto Nr. 01.2.1088.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. 05.05. mėn. 02 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)