

3 -

ITI Nr. 91^d

<u>KP</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>87</u>	KORTELE
<u>VILKIS</u> Miestas)	<u>MOKSLININKY</u> (Gatvė)	<u>50-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		167,18	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.		000	167,18	Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	115	166,03	Ar yra dujų?
Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 122	165,91	Paatūros
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 122	165,91	
Nr. 3			Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialias "TOPOGRAFIJA"
Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-2-10872</u>
Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarys <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinęs <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		2003 m. 05 mėn. 08 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)