



<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELĖ Nr. 13a</u> <u>76/33-0046</u> <u>50-D-16</u> (Planšetės moneklatūra)	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Fizikų g.</u> (Gatvė)			

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ket.	700		169.85	Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų _____ Pastabos _____ _____ _____	
Žemė			-			
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	1000	1.65	168.20		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia	1.76	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		Sudarė _____ V.Bilinskas
				Apačia	1.95	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Patikrino _____
				Apačia	1.33	
	Nr.4			Viršus		2014-07-16 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė _____ (parašas)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino _____ (parašas)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		