




F. KANALIZACIJA**Šulinio****Nr. (6) 224^a KORTELE****(Komunikacija)****(Inginio pavadinimas)****VILNUS****MOKSLININKŲ****50-D-1G****(Miestas)****(Gatvė)****(Planšto nomenklatura)****ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duon m)****PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontafinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet.	650		161.95	(Medžiaga, kiekis)
Zemė			0.00	161.95	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.50	2.90	159.05	Pastabos
Vandiniai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
Vandiniai				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė MSIUKAS
(parašas) (pavardė)Patikrino YASUŠAS
(parašas) (pavardė)

2013 m. 9! mėn. 14 d.

(Inginio tyrinėjimo data)