

F. Kan. (valymo įreng.) šulinio

Nr. () 175 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kairiūkščio

50-D-7

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		178.47	(Medžiaga, kiekis)
Siena				178.47	Ar yra vandens? yra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugno	bet.	2000	3.63	174.84	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 3.00	175.47
	Nr. 2	PVC	110	Viršus Apačia 3.04	175.43
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė ... Tivkus (parašas) (pavardė)
					Patikrino ... (parašas) (pavardė)
					2004 m. mėn. 15 d. (Inginio tyrinėjimo data)