




FeR. kanalizacijos šulinio Nr. () 184 KORTELĖ
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Kaivinkšcio 50-V-7
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		178,33	Ar yra vandens?	
Žemė				0,00	178,33	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Paatobos .. užterštumas	
Dūgnas		bet.	1000	8,02	176,31		
Vamzžiai	Nr. 1	KER	150	Viršus			
				Apačia	2,02	176,31	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,03	176,30	
	Nr. 3	KER	150	Viršus			
				Apačia	2,02	176,31	
	Nr. 4	KER	150	Viršus			
			Apačia	2,02	176,31		
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Geokada

Objekto Nr.

Sudarė

Patikrino

2004 m. mėn. d.

(parašas)

(parašas)

(Iraginio tyrinėjimo data)



Objekto Nr.
Sudarė (parašas) (pavardė)
Patikrino (parašas) (pavardė)
2004 m. ... 09. mėn. 15 d.
(Inginio tyrinėjimo data)