

Vandentiekio pož. skenavimas

(Komunikacija)

(Inžinieriaus pavadinimas)

Nr. () 41^a KORTELE

Vilnius

Kairiūkšis

50-0-7

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšetinio nomenklatoriaus)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KE7	100		182.13	Ar yra vandens?
Žemė				200	182.13	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus 2.02 Apačia 180.11	180.11	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 2.02 Apačia 180.11	180.11	
	Nr. 3	PVC	63	Viršus 2.06 Apačia 180.07	180.07	Objekto Nr. Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2004 m. 09 mėn. 15 d. (Inžinieriaus tyrinėjimo data)
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		