



<u>F. Ramaliziacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>F4</u>) <u>223</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Molėtų R.</u> (Gatvė)		<u>50-D-8</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Horizontalinis						
				$\begin{array}{r} 30525,32 \\ 27888,13 \\ \hline \end{array}$		
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>14</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Rel.</u>	<u>650</u>		<u>177,03</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0,00</u>	<u>177,03</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>Rel.</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>Rel.</u>	<u>150</u>	<u>7,88</u>	<u>169,15</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Rel.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>8,12</u>	<u>168,91</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-5123.42.</u>
	Nr. 2	<u>Rel.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>8,12</u>	<u>168,91</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Est - B. B. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Est</u> (parašas) (pavardė)
						1978 m. ... <u>16</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)