

8

<u>F Racionalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>FB</u>) <u>32</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Molity R.</u> (Gatvė)		<u>50-D-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		174,38	
Žemė			0,00	174,38	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,00	3,66	170,72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker.	150	Viršus 3,89 Apačia 170,49	
	Nr. 2	Per.	150	Viršus 3,89 Apačia 170,49	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/23.71..

Sudarė Bambasienė
(parašas) (pavardė)

Patikrino Stučka
(parašas) (pavardė)

1983 m. ... 27. ... mėn. 28 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)