

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>08</u>) <u>40</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Modety K</u> (Gatvė)		<u>50-0-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Red.	650		174,67	Ar yra vandens?
Žemė				000	174,67	Ar yra dujų?
Sienos		Bet.				Paastabos
Dugnas		Bet.	1180x1463	2,38	172,29	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	150	Viršus 1,96 Apačia	172,71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3/2372</u>
	Nr. 2	Ket.	100	Viršus Apačia	172,71	
	Nr. 3	Ket.	150	Viršus Apačia	172,71	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>43001 Bontlauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>800</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 06 ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)	