

13

ITI Nr. 91

F. Kanalizacija Šulinys Nr. (F5) 43 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Molėtų R. 50-2-B
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys dugii m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Rel.	650		173,11	Ar yra vandens?	
Žemė			0,00	173,11	Ar yra dujų?	
Sienos	Bet.				Pastabos	
Dugnas	Bet.	1,00	173	171,38		
Vamzdžiai	Nr. 1	Rel.	190	Viršus Apačia 190	171,21	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Rel.	190	Viršus Apačia 191	171,20	
	Nr. 3	Rel.	100	Viršus Apačia 1,60	171,57	Objekto Nr. 01-212372.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė Bončauskas (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino [signature] (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1978 m. ... 07 ... mėn. 25 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)