

<u>F. Ramalizacija</u>		<u>Sulinyas</u>		Nr. (<u>FI</u>) <u>48</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Molėtų R.</u>		<u>50-D-8</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys dupli m)

0,27

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ret.	650		173,49	
Žemė				0,00	173,49	Ar yra vandens?
Sienos		Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		Bet.	1,00	1,21	172,28	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	100	Viršus Apačia 1,29	172,20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Per.	150	Viršus Apačia 1,38	172,11	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr. <u>01-312.372.</u>	
					Sudarė	<u>Bombklauska</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
					1978,3 m. 07. mėn 28 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	