

F. Kanalizacija

Šulinio

Nr. (11) 201 KORTELŽ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

51-B-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planoto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Modžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas
Dangtis	bet.	500		156,78	(Modžiaga, kiokis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	600	4,70	152,08	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus 4,83	151,95
	Nr. 2	PVC	200	Viršus 4,83	151,95
	Nr. 3	PVC	160	Viršus 4,83	151,95
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačio	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačio	
Objekto Nr 20-791					
Sudarė		P. Klimanskas	(parašas) (pavardė)		
Patikrino		P. Klimanskas	(parašas) (pavardė)		
2006 m. 02. mėn. 03 d.					(Inžinierio tyrinėjimo data)