

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Molity pl
(Gatvė)




Nr. (8) 7 KORTELE
51-C-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		164,56	Ar yra vandens?
Žemė			00	164,56	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,36	162,20	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2,48	162,08
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,63	161,93
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 2,63	161,93
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-315778...
					Sudarė <u>Dep. Cidly</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alm...</u> (parašas) (pavardė)
					19.94 m. mėn. 18 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)