

<u>FK</u>		šulinio		Nr. (<u>9</u>) / <u>168</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>51-C-11</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Įžeržinskio</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS (10)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		158.81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	158.81	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1500	5.92	152.89	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	kur	150	Viršus		
				Apačia	5.98	152.83
	Nr. 2	kur	200	Viršus		
				Apačia	6.08	152.73
	Nr. 3	kur	200	Viršus		
				Apačia	6.03	152.78
	Nr. 4	kur	150	Viršus		
			Apačia	5.75	153.06	
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/457

Sudarė <u>[Signature]</u>	Sudarė <u>[Signature]</u>
Patikrino <u>[Signature]</u>	Patikrino <u>[Signature]</u>

19 88 m. ... 29 ... mėn. ... d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 87