

ITI Nr. 91

Vandentiekio

(Komunikacija)

kamera

(Inginio pavadinimas)

Nr. (2) 192 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Santariškių

(Gatvė)


51-C-11

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4. metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	0.65		159.36	
Žemė		grunt.		0.00	159.36	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	305 x 167	2.82	156.54	Pastabos Patikrinimo 1.6. 1990. m.
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin.	100	Viršus 247	156.89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.3/2079.
	Nr. 2	ketin.	100	Viršus 247	156.89	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		Sudarė K. Petraitis (parašas) (pavardė)
				Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		1981. m. 02. mėn. 11. d.
				Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)