

<u>FK</u>		Šulinio		Nr. (<u>7</u>) <u>214</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavaadinimas)		<u>51-C-11</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Buzinskio</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

vaizdas
inf.
ligoninė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		158,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	158,63	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	5,42	153,21	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 5,56 Apačia 153,07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-415-7</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>88</u> m. <u>10</u> mėn. <u>10</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	200	Viršus 5,57 Apačia 153,06	
	Nr. 3	ket	150	Viršus 5,40 Apačia 153,23	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	