

Vandentiekio kamera

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (4) 82 KORTELE

VilniusDzeržinskio

51-C-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	0.65		160.60	
Žemė		asfalt.		0.00	160.60	Ar yra vandens?
Sienos		plytų				Ar yra dujų?
Dūgnas		plytų	1.40x2.0	2.23	158.37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 200 Apačia	158.60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ketin	100	Viršus 200 Apačia	158.60	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus 200 Apačia	158.60	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. ... 01-3/2079
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė K. R. Petraitis (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino A. R. (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1981. m. ... 22 ... mėn. 11 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)