

<u>Vandentiekio kamera</u>		Nr. (3) 92	KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Dzeržinskio</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		51-C-11	
		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4 metal
Dangtis		kelvin	0.65		160.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.		0.00	160.44	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.86 x 1.60	2.41	158.03	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kelvin	100	Viršus Apačia	211 158.33	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kelvin	100	Viršus Apačia	211 158.33	
	Nr. 3	kelvin	100	Viršus Apačia	211 158.33	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/20.29.
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	6		Viršus Apačia		

Sudarė	R. Petraitis (parašas) (pavardė)
Patikrino	A. V. (parašas) (pavardė)
1981 m. 02 mėn. 1 d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	