

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>kanal.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (14) <u>243^c</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Daugėliškio</u> (Gatvė)		<u>51-G-12</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>7. metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>158.87</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>158.87</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>beton.</u>				Pastabos
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.41</u>	<u>154.96</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>3.45</u>	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-51-154.96</u> Sudarė <u>KPS Petrušis</u> Patikrino <u>Štrey</u> 197.9 m. mėn <u>2</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>3.52</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		