

F. Kanalizacija

Šulinys

Nr. (118) 136 KORTELE

(Kommunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Molėtų k.

51-C-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



30106,52

28192,28



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Rel.	690		158,09	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	158,09	Ar yra dujų?
Sienos		Rel.				Pastabos
Dugnas		Rel.	1,00	2,86	155,23	
Vamzdžiai	Nr. 1	ql581	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ql581	400	Apačia	3,26	
				Viršus	3,26	
	Nr. 3			Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
Objekto Nr. 01-3/23.70.						Sudarė <u>Skoml. Bumbakauskas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>CSK</u> (parašas) (pavardė)						
1978 m. 06 ... mėn. d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)