

<u>FK</u>		Šulinio		Nr. (<u>44</u>) <u>37</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžinierio pavadinimas)		<u>51-C-15</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Izerzinskio</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,41	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155,41	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	3.64	151,77	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apatia 3.70	151,70
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apatia 3.70	151,70
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apatia 3.70	151,70
	Nr. 4			Viršus Apatia	
	Nr. 5			Viršus Apatia	
	Nr. 6			Viršus Apatia	
	Nr. 7			Viršus Apatia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>DI-3/4/5.7.</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (Parašas) (Pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (Parašas) (Pavardė) 19 <u>88</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)