

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinyš</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (19) <u>38</u> KORTELE	
<u>Nilūnis</u> (Miestas)		<u>Dzeriūnkių</u> (Gatvė)		<u>51-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
(6.0) (205)		3		5MG	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
5MG		5MG			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>5 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>156.12</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>ozfolt.</u>		<u>0.00</u>	<u>156.12</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>beton.</u>				Pastabos
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.67</u>	<u>152.45</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>378</u> Apačia <u>152.34</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.3/15.80</u> Sudarė <u>KP05</u> <u>Petrav</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 197.8. m. <u>14</u> ... mėn. <u>20</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>378</u> Apačia <u>152.34</u>	
	Nr. 3	<u>lit</u>	<u>100</u>	Viršus <u>353</u> Apačia <u>152.59</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	