

Neidentifikuojamas
(Komunikacija)

kameras
(Inžinerinio pavadinimas)


Nr. (28) 44 KORTELE

Niluvis
(Miestas)


Dvarišinskio
(Gatvė)

51-C-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton.	0,65		156,39	Ar yra vandens?
Žemė	grunt.		0,00	158,39	Ar yra dujų?
Sienos	beton.				Pastabos
Dugnas	beton.	160x200	2,54	153,85	
Vamzdžiai	Nr. 1	beton.	150	Viršus 2,10 157,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	beton.	150	Viršus 2,10 154,29	
	Nr. 3	beton.	150	Viršus 2,10 157,29	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
					Objekto Nr. 01-31-1570..
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1979, m. ... 11 ... mėn. 2 d.
					(Inžinerinio tyrinėjimo data)