




<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(11) 203</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Molėtų pl.</u> (Gatvė)		<u>51-C-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





(stat)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		164,62	
Žemė				0,0	164,62	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,09	162,53	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2,21 162,41	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,21 162,41	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-315778...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Dangys</u> <u>Čiršys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Dangys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1994 m. ... 10 ... mėn. 18 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)