



<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>13</u>) <u>211</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		57-C-6			
<u>Vilnius</u>		<u>Molity pl</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



(stat)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁶ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		164,86	
Žemė			0.0	164,86	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,05	162,81	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2,18 162,68
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,20 162,66
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	1,76 163,10
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-315778.....

Sudarė DP Čirky
(parašas) (pavardė)

Patikrino ...
(parašas) (pavardė)

1994 m.¹⁰..... mėn. 18 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

.....