

15

ITI Nr. 91

<u>F. Racionalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (FIR) <u>122</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Mulotų k.</u> (Gatvė)		<u>51-C-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				30368,30 28105,35	
Horizontalinis				1 2	
				1 2	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		164,42	
Žemė				0,00	164,42	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,00	2,82	161,60	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	glzbt	400	Viršus Apačia	3,31	161,11
	Nr. 2	glzbt	400	Viršus Apačia	3,32	161,10
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312372</u> Sudarė <u>Šarūnas Bomba</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>83</u> m. ... <u>06</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)