


F. Randizacija Sulinys Nr. (FB) 173 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Molėtų k. 51-C-9
 (Miestas) (Gatvė) (Planžeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



30323,46
28105,47



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	<i>Pct.</i>	<i>650</i>	<i>[hatched]</i>	<i>162,93</i> <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			<i>0,00</i>	<i>162,93</i>	Ar yra vandens?	
Sienos	<i>Pct.</i>		<i>[hatched]</i>	<i>[hatched]</i>	Ar yra dujų?	
Dugnas	<i>Pct.</i>	<i>1,00</i>	<i>3,19</i>	<i>159,74</i>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>qlzbt</i>	<i>400</i>	Viršus Apačia <i>3,64</i>	<i>159,29</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>D.I.-3/2372</i> Sudarė <i>Stank Bambauskis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 198.3 m. ... <i>05</i> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>qlzbt</i>	<i>400</i>	Viršus Apačia <i>3,66</i>	<i>159,27</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		