

01-2-13019

18

ITI Nr. 91

<u>Sprendiminė</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (V) <u>43</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Turistų</u> (Gatvė)		<u>51-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

(a)
(10,15)

1.2

3

2

2

3

1

30461.01
29485.33

1 2 3

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės .. 6 .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		142.46	
Žemė				0.0	142.46	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	2000	2.30	139.66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus 2.00 Apačia	140.46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>Uf. 5332.</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus 2.00 Apačia	140.46	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2.00 Apačia	140.46	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		