

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėnginio pavadinimas)

Nr. 137

KORTELE

Vilnius
(miestas)

P. Baublio
(gatvė)


51-D-13
(planeto nomenklatūra)

8


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	315			147,22	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	300	1.83		145,39	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			 J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075
				Apačia	1.83	145,39	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,83	145,39	
	3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.83	145,39	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
Objektas:							
Sudarė						B. Karvelis (v. pavardė)	 (parašas)
Patikrino						J.Šalkauskas (v. pavardė)	 (parašas)
2003 05 (irėnginio tyrinėjimo data)							