

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavadinimas)

Nr. 235

KORTELE

Vilnius
(miestas)

P. Baublio
(gatvė)


51-D-13
(planeto nomenklatura)

8
↑


Sulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315			147,01	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	300	2,27		144,74		
Varnzdžiai	1	PVC	160	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 286 80075	
				Apačia	2,27	144,74		
	2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,27	144,74		
	3	PVC	110	Viršus			Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) Patikrinė J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia	2,27	144,74		
	4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,27	144,74		
				Viršus			2003 05 (irnginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				