

KF

(Komunikacija)

šulinys

(irginio pavadinimas)

Nr. (-) ____ 235a ____ KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

P.Baublio g.

(Gatvė)

76/33-0052(51-D-13)

(Plėnšto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalus



Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	met.
Dangtis	ket.	850			146.72	Ar yra vandens ?	nėra
Žemė						Ar yra dujų ?	nėra
Sienos	bet					Pastabos	
Dugnas	bet.	1000	2.80		144.12		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.58	144.14	
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.58	144.14	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

GEOECHA

UŽDAROJOJ AKCINĖ BENDROVĖ

Licencijos Nr. TK-434-(780)

Objekto nr.

Sudarė

D.Šimanskas

Patikrino

2008-03

(irginio tyrinėjimo data)