

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 819

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Baublio
(gatvė)


51-D-13
(planšto nomenklatura)

3
↑


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	315			147,51	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	300	2.58		144,93			
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 J. Salkausko personalinė įmonė 8 286 80076		
				Apačia	2,58	144,93			
	2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2,58	144,93			
	3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2,58	144,93			
				Viršus			Objektas:		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	B. Karvelis (v. pavardė)	Bla (parašas)
				Apačia					
			Viršus			Patikrino	J. Salkauskas (v. pavardė)	(parašas)	
			Apačia						
						2003 05			
						(renginio tyrinėjimo data)			