



<u>Spaudyminė k.</u> <u>sūlinys</u> (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)		Nr. (11 ^A) <u>12</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> <u>Turistų</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>51-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis					146.58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	140.58	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2000	270	137.88	Pastabos <u>neuzdengta</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	400	Viršus 1.82 Apačia	138.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5339</u> Sudarė <u>82 Sings</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. <u>12</u> mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	400	Viršus 1.82 Apačia	138.76	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		