| FEKALINĖ KAN. | Nr. KORTELĖ 138 | 51-D-1 |
|---|---|---|
| (Įrenginio pavadinimas) | (plane) | (planšeto nomenklatūra) |
| 2013 | Vilnius | FRANKO |
| (Šulinio statymo metai) | (miestas) | (gatvė) |

**ŠULINIO PJŪVIAI:**
**Vertikalinis**




**Horizontalinis**

**Pririšimo brėžinys**




| Pavad. | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket. | 315 | | 158,46 | Lipynės (medžiaga, kiekis) |
| Žemė | | | | | Ar yra vandens? |
| Sienos | PVC | | | | Ar yra dujų |
| Dugnas | PVC | 315 | 1,58 | 156,88 | |
| VAMZDŽIAI Nr.1 | PVC | 110 | Viršus | | UAB „Geodeziniai tyrinėjimai" |
| | | | Apačia 1,70 | 156,76 | |
| Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | | Arvydas Černiauskas |
| | | | Apačia 1,71 | 156,75 | Sudarė Direktorius (pavardė) (parašas) |
| Nr.3 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | Patikrino (pavardė) (parašas) |
| Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | 2013.08. (kortelės sudarymo data) |
| Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |