



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 149 KORTELĖ		51-D-1 76/34-0392
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	J. Franko
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:



Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



LA3-07

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra	
Dangtis	ket.	300		157.43	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00	157.43	Ar yra vandens?	—	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—	
Dugnas	PVC	315					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 3.06			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 3.06			
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia 1.97			