

KF
(komunikacija)

šulnys
(renginio pavadinimas)

Nr. 83 KORTELĖ

Vilnius
(miestas)


Franko
(gatvė)

51-D-1
(planšetų nomenklatura)



Sulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės <u>16</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	660		<u>157.48</u>	Ar yra vandens? <u>.....</u>
Zemė					Ar yra dujų? <u>.....</u>
Sienos	g./b.				Pastabos <u>.....</u>
Dugnas	bet.	1500	<u>4.35</u>	<u>153.13</u>	<u>.....</u>
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apacia	<u>4.54</u> <u>152.94</u>
	2	PVC	200	Viršus Apacia	<u>4.54</u> <u>152.94</u>
	3	PVC	160	Viršus Apacia	<u>2.03</u> <u>155.45</u>
	3A	PVC	160	Viršus Apacia	<u>4.50</u> <u>152.98</u>
				Viršus Apacia	
				Viršus Apacia	
				Viršus Apacia	
				Viršus Apacia	
					Objektas:
					Sudarė <u>D.Šalkauskas</u> (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>J.Šalkauskas</u> (v. pavardė) (parašas)
					2006 07 (renginio tyrinėjimo data)

Arvydas Cerniauskas

Direktorius PAPILDYTA : 2013.08.