


76/34-0392


Vandentiekio skl.	Nr. 87A KORTELE	51-D-1
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2014	Vilnius	Bukšos
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brežinys



Pav.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	nera
Dangtis	ket.	120		157,12		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	157,12	Ar yra vandens?	nera
Sienos					Ar yra dujų?	nera
Dugnas	bet.					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.84 Apačia	155,28	
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.84 Apačia	155,28	
	Nr.3	PE	8x32	Viršus 1.86 Apačia	155.26	UAB"GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI"
						Sudarė A. Černiauskas
						(pavardė) (parašas)
						Patikrino
						(pavardė) (parašas)
						2014.10
						(Kortelės sudarymo data)