






Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 106 KORTELE	51-D-2 76/34-0392
(įrenginio pavadinimas)	(plane)
2016	J.Franko
(Šul.pastatymo metai)	(garvė)
Vilnius	
(miestas)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



LAS-07

Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra		
Dangtis	ket.	300		157.04	(medžiaga,kiekis)		
Žemė			0.00	157.04	Ar yra vandens? —		
Sienos	PVC				Ar yra dujų —		
Dugnas	PVC	315					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 2.38			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 2.38			
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia 2.18			

2016.04
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)