

Kortelė Nr. 107


76/34-0392 (51-D-2)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRI RIŠIMO SCHEMA

$$\begin{array}{r} x = 6070119.53 \\ y = 582949.15 \end{array}$$
 $\uparrow \Sigma$

Vertikalusis



Horizontalis



Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		156.71	(Medžiaga, kiekis)	—
Žemė		—	—	0.00		156.71	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			LAS07	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.03	154.68		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.03	154.68		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.03	154.68		
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.03	154.68		
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

Objektas: J. Franko g.22

Sudarė  A.Venclovas
(parašas) (pavardė)

2016 m. 10 mėn.
(Išngimo tyrinėjimo data)