

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys (siurblinė)
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 109

Vilnius
(Miestas)

J. Franko
(gatvė)


76/34-0392 (51-D-2)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA


x= 6070135.67
y= 582949.86

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	—	
Dangtis		BET	650	—		157.35	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0.00		157.35	Ar yra vandens? — — nėra		
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra		
Dugnas		BET	2000	4.86		152.49	Pastabos:		
Vandžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07		
				Apačia	3.01	154.34			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.76	155.59			
	Nr.3	el. kabelis		Viršus	0.18	157.17	UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas: J. Franko g.22		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		A.Venclovas
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus				2016 m. 10 mėn.	
				Apačia				(Įrengimo tyrinėjimo data)	