

Spaud. kanalizac.

Sulinio

Nr. () 81 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Turistų

51-D-7

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duobė m)


PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



$$\begin{aligned} X &= 606995,149 \\ Y &= 583345,24 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plast.	650		152,27	
Žemė			0,00	152,27	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2,53	149,74	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PE 355x21,1	Viršus 1,93	150,34	
			Apačia		
	Nr. 2	PE 355x21,1	Viršus 1,93	150,34	
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
Sudarė			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
Patikrino	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
2019 m. 1.01. mėn. d.	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-20-13019

Sudarė

Andrius Krivickas

Patikrino

Andrius Krivickas

(Irenginio tyrinėjimo data)