

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šuliny
(Inginio pavadinimas)
A. Telyčėno g.
(Gatvė)

KORTELE Nr. 191
51-D-9
76/33 - 0032
(Planšetės moneklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		149.11	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	skald.	1500	2.71	146.40	Ar yra vandens? nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Ar yra dujų nėra
				Apacia 2.83	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Pastabos LAS07
				Apacia 2.84	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apacia 1.35	
	Nr.3a	PVC	110	Viršus	UAB "Geo group"
				Apacia 2.71	
	Nr.4			Viršus	Sudarė  N. Talutis
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	2018-05-23 (Inginio tyrinėjimo data)
				Apacia	