

-30-

Grėž Nr 126

ITI Nr. 91⁸

Vandenfilis kameros (Komunikacija) Nr. () 41 KORTELE
(Miestas) (Irenginio pavadinimas) 52-B-12
(Miestas) (Gatvė) (Planšetio nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A x 31483,24
y 33977,14
B x 31481,70
y 33976,49

1

2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		B/9970	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	99,70	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,20 x 2,80	2,83	96,87	Pastabos užrašomos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 2,20 97,50	
	Nr. 2	elek. kab.		Viršus 0,46 99,24	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-42834
					Sudarė [Signature]
					Patikrinė [Signature]
					2005 m. ... 05 ... mėn. 19 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)